




## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ _____ เอกสารเลขที่ _____ พื้นที่อาคาร _____ ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 17 แผ่น		
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน _____ <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน _____		
<p>หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่</p> <p>FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p>			
<input type="checkbox"/>	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2565		
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	611,681	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3051	798,304	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		798,304	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		798,300	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายเอกรินทร์ สาธุเสน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายบวร นามสีอูน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอภิเดช สถิตย์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักเรียนแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงหอพักนักเรียนแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก							
	งานปรับปรุงห้องพัก 501	1	งาน	61,090.75	61,090.75	7,510.50	7,510.50	68,601.25
	งานปรับปรุงห้องพัก 502	1	งาน	49,404.00	49,404.00	4,100.00	4,100.00	53,504.00
	งานปรับปรุงห้องพัก 503	1	งาน	54,841.00	54,841.00	7,744.00	7,744.00	62,585.00
	งานปรับปรุงห้องพัก 504	1	งาน	30,525.00	30,525.00	3,600.00	3,600.00	34,125.00
	งานปรับปรุงห้องพัก 505	1	งาน	54,793.50	54,793.50	7,966.40	7,966.40	62,759.90
	งานปรับปรุงห้องพัก 506	1	งาน	30,100.50	30,100.50	3,617.00	3,617.00	33,717.50
	งานปรับปรุงห้องพัก 507	1	งาน	58,121.30	58,121.30	8,249.00	8,249.00	66,370.30
	งานปรับปรุงห้องพัก 508	1	งาน	51,979.50	51,979.50	3,917.00	3,917.00	55,896.50
	งานปรับปรุงห้องพัก 509	1	งาน	55,623.70	55,623.70	7,893.00	7,893.00	63,516.70
	งานปรับปรุงห้องพัก 510	1	งาน	69,535.50	69,535.50	12,409.00	12,409.00	81,944.50
	งานปรับปรุงอื่น ๆ	1	งาน	19,860.00	19,860.00	8,800.00	8,800.00	28,660.00
	<b>รวมค่าจ้างงานปรับปรุง</b>				<b>535,874.75</b>		<b>75,805.90</b>	<b>611,680.65</b>



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก							
1.1	งานปรับปรุงห้องพัก 501							
	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมติดที่กันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Pvc + คิวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดหน้าต่างห้อง เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงเลื่อนได้	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	600.00	600.00	9,600.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกเงากรอบอะลูมิเนียม พร้อมมู่แรด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างเดิมเป็นอลูมิเนียม, มือจับ, ญุญแจ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างเดิมเป็นอลูมิเนียม, มือจับ, ญุญแจ)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างเดิมเป็นอลูมิเนียม, มือจับ, ญุญแจ)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, ญุญแจ)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง - ด้านบน	1	งาน	550.00	550.00	-	-	550.00
	- ทาสีผนังชั้นขมิ้นทาสีภายนอก ผนังห้องนอน	33.85	ตร.ม.	45.00	1,523.25	30.00	1,015.50	2,538.75
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด ,ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3-5 ฟุต	2	หลัง	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทึบ พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหน้าต่างออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันยูวี	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
1.2	ระเบียง							
	- รื้อเคมที่ติดผนังภายนอกระเบียบออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นขมิ้นทาสีภายนอก ผนังระเบียง	16.70	ตร.ม.	45.00	751.50	30.00	501.00	1,252.50
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระจกออก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระยาศรีอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.3	ห้องน้ำ							
	- ยานแวนกระเบื้องห้องน้ำใหม่	1	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- รื้อหน้าต่างบานเดิมลัดใบห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระเบื้องกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีร่องระบายอากาศ	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00
	- ถอดกระจกเงาเดิมออก และติดตั้งกระจกเงาใหม่ บานขนาด 0.60*0.80 ม.	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- ทาสีผนังชั้นขี้นดินทาสีขาวสะอาด ผนังห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเค็รื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	1	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออก และตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อไฟห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นตามโลกกลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	รวมค่างานปรับปรุงห้องพัก 501				61,090.75		7,510.50	68,601.25

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนำมาราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานปรับปรุงห้องพัก 502							
2.1	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมเค็ดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- ซ่อม,ลอกสีเดิมออก-ขัด,และทาสีน้ำมันบนประตูหลังห้อง พร้อมเค็ดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	300.00	300.00	700.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียมพร้อมเค็ดตั้มั่งเสาคอนกรีตกันแมลงเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกอะลูมิเนียม พร้อมมั่งเสาคอนกรีต	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจัน, ภูเขาแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจัน, ภูเขาแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอจัน, ภูเขาแจ)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านข้าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีอิฐชั้นซุบิตบนสภาวะอากาศ ผ่นห้องนอน	31.40	ตร.ม.	45.00	1,413.00	30.00	942.00	2,355.00
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด, ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ชุด	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นความไวแสง พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รั้วราวผ้า幔บนบานประตูหน้าต่างห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รั้วราวผ้า幔บนบานประตูหลังห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รั้วพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงใหม่ห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- ถอดเครื่องปรับอากาศเดิมออก ติดเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 BTU แบบติดผนัง	1	ชุด	18,879.00	18,879.00	500.00	500.00	19,379.00
2.2	ระเบียบ							
	- รั้วโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียบออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอิฐชั้นซุบิตบนสภาวะอากาศ ผ่นระเบียบ	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระเบื้องออก และติดตั้งอีกอ่างล้างหน้า	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 502</b>				<b>49,404.00</b>		<b>4,100.00</b>	<b>53,504.00</b>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานปรับปรุงห้องพัก 503							
3.1	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- ซ่อมและทาสีน้ำมันบนประตูหลังห้อง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	300.00	300.00	700.00
	- ซ่อมแซมผนังลวดประตูด้านหลัง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	งาน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าต่างโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวค้ำกลาง-ค้ำบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	31.40	ตร.ม.	45.00	1,413.00	30.00	942.00	2,355.00
	- ลอกสีเดิมออก- ขัด ,ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นความไวท์กลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้า幔บนเบรังกงหน้าต่างห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้า幔บนเบรังกงหลังห้อง เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
3.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียบออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังระเบียบ	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระเบื้อง และติดตั้งอ่างน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนำมารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.3	ห้องน้ำ							
	- ยานวนกระเบื้องห้องน้ำใหม่	1	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ทาสีผนังชั้นดินทาสีทาสีระบายอากาศ ผนังห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมแตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อไฟห้องน้ำออก ไฟห้องน้ำเปลี่ยนเป็นดาวไลท์ทกลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 503</b>				<b>54,841.00</b>		<b>7,744.00</b>	<b>62,585.00</b>

*(Handwritten signature)*





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5	งานปรับปรุงห้องพัก 505							
5.1	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อประตูไม้หลังห้องออก เปลี่ยนใหม่เป็นประตู Upvc ครบชุด + ตัวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- ซ่อมแซมผนังสวตกันแมลงประตูระเบียง	1	งาน	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระจกทึบกรอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ชั้น (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวตันล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีผนังชั้นโอดพนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.30	ตร.ม.	45.00	1,588.50	30.00	1,059.00	2,647.50
	- ลอกสีเดิมออก- ขัด ,ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทึบ พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันฝุ่น	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันฝุ่น	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงใบทองนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
5.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียงออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นโอดพนสภาวะอากาศ ผนังระเบียง	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องออก และติดตั้งอ่างน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

*(Handwritten signature and date)*

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5.3	ห้องน้ำ							
	- เปลี่ยนเบรียงห้องอาบน้ำใหม่	1	ตร.ม.	290.00	377.00	158.00	205.40	582.40
	- ยานากรรมเบรียงห้องน้ำส่วนที่เหลือ	1	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
	- รื้อหน้าต่างบานเดิมติดตั้งหน้าต่างใหม่	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีร่องระบายอากาศ	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ทาสีผนังชั้นบนคานเสถียรอากาศ ผนังห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ไฟห้องน้ำเปลี่ยนเป็นความไวแสงกลม หรือเปลี่ยนผ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
	<b>รวมค่าปรับปรุง ห้องพัก 505</b>				<b>54,793.50</b>		<b>7,966.40</b>	<b>62,759.90</b>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6	งานปรับปรุงห้องพัก 506							
6.1	ห้องนอน							
	- รื้อประตูไม้หน้าห้องออก เปลี่ยนประตูไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์ครบชุด + คิวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- ถอดสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันกันราบานประตูหลังห้อง หรือมติดีทิวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อหน้าตาบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระเบื้องกระจกอรอมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงโต๊ะวางของทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะลามิเนต, มีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีผนังชั้นซนิตนสภาวะอากาศ ผนังห้องนอน	35.30	ตร.ม.	45.00	1,588.50	30.00	1,059.00	2,647.50
	- ถอดสีเดิมออก-ขัด ,ทาสีน้ำมันสีเย็นนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	งาน	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวเนจิมพร้อมสายเคเบิลและเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันยูวี	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รื้อราวผ้าผ่านแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้าผ่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้าผ่านกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
6.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียงออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีผนังชั้นซนิตนสภาวะอากาศ ผนังระเบียง	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้ากระเบื้องและกระเบื้องจากออก และติดตั้งอ่างน้ำล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 506</b>				<b>30,100.50</b>		<b>3,617.00</b>	<b>33,717.50</b>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7	งานปรับปรุงห้องพัก 507							
7.1	ห้องนอน							
	- รั้วประตูไม้หน้าห้องออก เปลี่ยนประตูไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์โครงซุต + คิ้วกันแมลง	1	ซุต	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบานประตูหลังห้อง พร้อมติดคิ้วกันแมลง	1	ซุต	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อหน้าทำงานเหล็กด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดคิ้วกันแมลงเลื่อนได้	1	ซุต	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าทำงานเหล็กด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระเบื้องกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ซุต	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	2	ซุต	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ซุต	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าที่ภายนอกและภายใน 2 ช่อง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ)	1	ซุต	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีไม้ชั้นซิปต้นสรวายอากาศ ผนังห้องนอน	35.30	ตร.ม.	45.00	1,588.50	30.00	1,059.00	2,647.50
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด ,ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	งาน	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด)	1.44	ตร.ม.	420.00	604.80	200.00	288.00	892.80
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวไลท์กลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ซุต	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้า幔แบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ซุต	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราวผ้า幔แบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔กันยูวี	1	ซุต	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ซุต	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
7.2	ระเบียบ							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ซุต	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีไม้ชั้นซิปต้นสรวายอากาศ ผนังระเบียบ	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียบและกระเบื้องออก และติดตั้งอ่างล้างน้ำ	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.3	ห้องน้ำ							
	- ยานแนวกระเบื้องห้องน้ำใหม่	1	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รั้วหลังมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รั้วประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ทาสีอีเอ็มชั้นชนิดทนสภาวะอากาศ ผนังห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมแตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ไฟห้องน้ำเปลี่ยนเป็นดาวนิไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 507</b>				<b>58,121.30</b>		<b>8,249.00</b>	<b>66,370.30</b>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	งานปรับปรุงห้องพัก 508							
8.1	ห้องนอน							
	- รื้อประตูไม้หน้าห้องออก เปลี่ยนประตูไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์ครบชุด + คิวกันแมลง	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหลังห้อง พร้อมคิ้วกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อหน้าค่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกอบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งลวดกันแมลงเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	6,100.00
	- รื้อหน้าค่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	5,100.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ชั้น (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
	- ทาสีบัวด้านล่าง-ด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีอิฐฉันทันชนิตทาสีภายนอก ผงห้องนอน	35.30	ตร.ม.	45.00	1,588.50	30.00	1,059.00	2,647.50
	- ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	งาน	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟพาดานเปลี่ยนเป็นดาวโรโตทกลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราวผ้า幔แบบรางหน้าห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔ภายในยูนิต	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	2,500.00
	- รื้อราวผ้า幔แบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้า幔แบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้า幔ภายในยูนิต	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00
	- ถอดเครื่องปรับอากาศเดิมออก ติดเครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU แบบติดตั้ง	1	ชุด	18,879.00	18,879.00	500.00	500.00	19,379.00
8.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกระเบียงออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอิฐฉันทันชนิตทาสีภายนอก ผงระเบียง	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าเบียงและกระเบื้องออก และติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	1	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 508</b>				<b>51,979.50</b>		<b>3,917.00</b>	<b>55,896.50</b>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาระดับชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9	งานปรับปรุงห้องพัก 509							
9.1	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมติดตั้งกับแลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูลงห้อง พร้อมติดตั้งกับแลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้งสราดเลื่อนได้	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00
	- รื้อหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโถ้เข้าห้องน้ำติดตั้งในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโถ้เป็นสามเอนด, มือจับ, กุญแจ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	- ปรับปรุงโถ้เข้าห้องข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโถ้เป็นสามเอนด, มือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00
	- ปรับปรุงประตูเสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 2 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมือจับ, กุญแจ)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
	- ทาสีบัวด้านล่างด้านบน	1	งาน	450.00	450.00	-	-	450.00
	- ทาสีสีไม้ชั้นซิดเทนมสภาพอากาศ ผนังห้องนอน	35.30	ตร.ม.	45.00	1,588.50	30.00	1,059.00	2,647.50
	- ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ชุด	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ฟื้นฟูกระเบื้องห้องนอน (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด)	2.16	ตร.ม.	420.00	907.20	200.00	432.00	1,339.20
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวไลท์กลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	- รื้อราฝ้าม่านแบบรางหน้าต่างออก เปลี่ยนเป็น ราฝ้าม่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมฝ้าม่านกันยูวี	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	2,600.00
	- รื้อราฝ้าม่านแบบรางหลังห้องออก เปลี่ยนเป็น ราฝ้าม่านแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมฝ้าม่านกันยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
9.2	ระเบียง							
	- รื้อโคมไฟติดผนังภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีไม้ชั้นซิดเทนมสภาพอากาศ ผนังระเบียง	13.60	ตร.ม.	45.00	612.00	30.00	408.00	1,020.00
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องจากออก และติดตั้งอ่างล้างพื้น	1	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

*(Handwritten signature)*

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำบวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9.3	ห้องน้ำ							
	- ยานวกระเบียงห้องน้ำใหม่	1	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งกระจกขอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- รั้วพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	2	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200.00	1,400.00
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รั้วประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
	- ทาสีผนังชั้นบนหินสีสถานะอากาศ ผนังห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงทรงระบายน้ำกับกลิ่น	2	อัน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมแตกแต่งกระเบื้องปิดทับ	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- ใ้พห้องน้ำเปลี่ยนเป็นดาวนิไลท์กลม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 509</b>				55,623.70		7,893.00	63,516.70

Constr  




รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10	งานปรับปรุงห้องพัก 510							
10.1	ห้องนอน							
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหน้าต่าง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- ลอกสีเดิมออก-ขัด,ทาสีน้ำมันบนประตูหลังห้อง พร้อมติดตัวกันแมลง	1	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดด้านหน้าห้อง เปลี่ยนเป็น บานเลื่อนกระจกขอบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งลวดกันแมลงเลื่อนได้	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	600.00	600.00	9,600.00
	- รั้วหน้าต่างบานเกล็ดด้านหลังห้อง เปลี่ยนเป็น บานกระทุงกระจกขอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00
	- ปรับปรุงโต๊ะอ่านหนังสือทั้งด้านในและด้านนอก 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอับ, ฤญแจ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	- ปรับปรุงโต๊ะข้างเตียงทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอับ, ฤญแจ)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งด้านในและด้านนอก (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนหน้าโต๊ะเป็นลามิเนต, มีอับ, ฤญแจ)	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ปรับปรุงตู้เสื้อผ้าทั้งภายนอกและภายใน 3 ช่วง (ทาสีน้ำมัน, เปลี่ยนมีอับ, ฤญแจ)	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- ทาสีบัวตัวกันล้าง-ด้านบน	1	งาน	550.00	550.00	-	-	550.00
	- ทาสีอลูมิเนียมชนิดทนสถานะอากาศ ผงห้องนอน	33.80	ตร.ม.	60.00	2,028.00	30.00	1,014.00	3,042.00
	- ลอกสีเดิมออก- ขัด, ทาสีน้ำมันเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00
	- ไฟเพดานเปลี่ยนเป็นดาวมีหลอดกลม พร้อมย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม และเปลี่ยนฝ้า	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
	- รั้วราวผ้ากันแบบรางน้ำห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้ากันน้ำยูวี	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00
	- รั้วราวผ้ากันแบบรางน้ำห้องออก เปลี่ยนเป็น ราวผ้ากันแบบกลมร้อยตาไก่ พร้อมผ้ากันน้ำยูวี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
	- พื้นกระเบื้องห้องนอน ทั้งหมด	27.00	ตร.ม.	420.00	11,340.00	200.00	5,400.00	16,740.00
	- รั้วพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลงในห้องนอน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
10.2	ระเบียง							
	- รั้วอลูมิเนียมชนิดผ่นภายนอกกระเบื้องออก แล้วเปลี่ยนใหม่	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00
	- ทาสีอลูมิเนียมชนิดทนสถานะอากาศ ผงระเบียง	16.70	ตร.ม.	45.00	751.50	30.00	501.00	1,252.50
	- ถอดอ่างล้างหน้าระเบียงและกระเบื้องออก และติดตั้งอ่างล้างหน้า	1	งาน	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00
	- ติดตั้งกันชนประตู	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/4นก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าแกม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

แบบเลขที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10.3	ห้องน้ำ							
	- ยาน้ำวกระเบื่องน้ำใหม่	1	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00
	- รื้อหมักทำงานเดิมติดตั้งในห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นบานประตูที่กระจกกรอบอะลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- รื้อพัดลมระบายอากาศเดิมออก เปลี่ยนเป็นพัดลมระบายอากาศกันแมลง	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- เปลี่ยนชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- เปลี่ยนชุดฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง + สายน้ำดี	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- รื้อประตูห้องน้ำเดิมออก เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เป็นบาน PVC แบบไม่มีช่องระบายอากาศ	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00
	- ถอดและติดตั้งกระจกเงาใหม่ (บานขนาด 60*80)	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00
	- ทำสีผนังชั้นขี้นหินสีเทาสะอาดอากาศ ผงงห้องน้ำ	4.80	ตร.ม.	45.00	216.00	30.00	144.00	360.00
	- ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- เปลี่ยนตะแกรงท่อระบายน้ำกับกลิ่น	1	อัน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
	- ถอดโถสุขภัณฑ์ชายออกพร้อมตะกั่วและท่อทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00
	- รื้อโถห้องน้ำออก เปลี่ยนเป็นดาวโรตอลคอม พร้อมเปลี่ยนผ้า	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุง ห้องพัก 510</b>				<b>69,535.50</b>		<b>12,409.00</b>	<b>81,944.50</b>
11	งานปรับปรุงอื่น ๆ							
	- ป้าย Exit ทางหนีไฟแบบแบตเตอรี่ ชั้น 4, 5, 6, 7	8	ชุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	- ทำสีผนังชั้นขี้นหินสีเทาสะอาดอากาศ ผงงทางเดิน และทึ้นลิฟต์ ชั้น 5	220	ตร.ม.	45.00	9,900.00	30.00	6,600.00	16,500.00
	- ติดตั้งโคมไฟดูดฟ้าชั้น 5 (LED /สปอตไลท์ 2 จุด)	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
	- ติดตั้ง Automatic Time Switch Panasonic TB178N ชั้น 4,5,6,7	4	ชุด	740.00	2,960.00	300.00	1,200.00	4,160.00
	- ทำความสะอาดชั้น 5	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	<b>รวมค่างานปรับปรุงอื่น ๆ</b>				<b>19,860.00</b>		<b>8,800.00</b>	<b>28,660.00</b>

*(Handwritten signature and initials)*